

# 工事の進捗状況について

Vol. 23 2020年9月号



## ○ 施工状況写真

工場棟 1工区：地下1階の立上り配筋／型枠工事、1階の基礎の型枠工事を行っています。

工場棟 2工区：ごみピット部の掘削を完了し、配筋工事を行っています。

工場棟 3工区：プラットホーム等の根切り工事を行っています。



## ○ 全景写真



(令和2年8月29日現在)