



## ○ 施工状況写真

工場棟 1 工区 : 鉄骨第 1 節建方を完了し、1 階立上り柱・壁の鉄筋・型枠工事をを行っています。  
また、2 階床のデッキ工事を開始しています。

工場棟 2 工区 : ごみピット地下部の柱・壁の鉄筋・型枠工事をしています。

工場棟 3 工区 : プラットホーム等の基礎・柱・地中梁のコンクリート打設を完了し、  
埋め戻しを行っています。



1 工区

2 工区

3 工区

(令和2年11月26日現在)



## ○ 地元住民現場見学会について

11月1日（日）8時から泉井・上熊井地区住民29名参加の現場見学会を行いました。



## ○ 埼玉西部環境保全組合議会議員現場視察について

11月12日（木）10時から埼玉西部環境保全組合議会議員の現場視察がありました。





○ 施工状況写真



(令和2年11月26日現在)



○ 敷地全景写真



(令和2年11月26日現在)