工事の進捗状況について Vol. 16 2020年2月号



〇 施工状況写真

土工事(南側盛土)、進入路工事、雨水排水工事、北側調整池工事、法面緑化工事(ラス張り) を行っています



進入路、法面緑化(ラス張り)工事



南西側進入路、盛土工事



北西側雨水排水工事



北側調整池工事

〇 全景写真



(令和2年1月30日現在)