

(仮称) 鳩山新ごみ焼却施設建設工事

工事の進捗状況について

Vol. 17 2020年3月号



○ 施工状況写真

土工事（残土搬出）、雨水排水工事、道路工事、北側調整池工事、法面緑化工事、フェンス工事をしています。進入路のゲート周りの仮設工事をしています。

また、建築工事の準備工事をしています。



進入ゲート仮設工事



進入路、南側調整池、法面緑化工事



北側調整池工事



北側盛土部フェンス工事、緑化工事



敷地内現場事務所(建築工事用)



仮設電気(受電完了)

○ 全景写真



(令和2年2月28日現在)