

(仮称) 鳩山新ごみ焼却施設建設工事

工事の進捗状況について

Vol. 29 2021年3月号



○ 施工状況写真

工場棟 1 工区：3 階西側床面のコンクリート工事がほぼ完了しています。

工場棟 2 工区：ごみピット地上部付近までのコンクリート工事が完了しています。

工場棟 3 工区：プラットホーム床の配筋・型枠工事をを行っています。



工場棟北東方向より(令和3年2月22日現在)


○ 施工状況写真



●工場棟3階床基礎コンクリートを打設しています。



●工場棟3階床の工事が進んでいます。



●地下燃料タンク関係の消防検査が実施されました。

○ 施工状況写真



●工場棟鉄骨の受入検査を行っています。



●毎月1回 町道2号線の清掃を行っています。



●工場棟（炉室）の鉄骨工事が進んでいます。