

(仮称) 鳩山新ごみ焼却施設建設工事

工事の進捗状況について

Vol. 36 2021年10月号



○ 2021年9月末時点の施工状況

工場棟1工区：プラント鉄骨及び機器類の据付工事を継続しています。

工場棟2工区：ごみピット廻り躯体工事を継続しています。


工場棟3工区：プラットホーム屋根工事を開始しています。

管理棟エリア：基礎躯体工事を継続しています。




工場棟南東上空より(2021年9月21日現在)

○ 施工状況写真



●1工区プラント鉄骨組立状況



●1工区低圧蒸気復水器管束組立状況




●1工区焼却主灰搬出装置取込み状況



●工場棟西面タービン発電機取り込み構台

○ 施工状況写真



●1工区1FLファン取付状況



●3工区南側3FL施工状況



●2工区ごみピット5FL躯体施工状況



●管理棟基礎配筋施工状況