

工事の進捗状況について

Vol. 39 2022年1月号



○ 2021年12月末時点の施工状況

工場棟1工区：プラント機器類の据付工事を継続しています。

工場棟2工区：ごみクレーンを設置し、屋根躯体工事を実施しています。

工場棟3工区：ごみ投入扉設置工事、内壁ALC工事を実施しています。

管理棟エリア：鉄骨工事を実施しています。




施設上空より(2021年12月20日現在)


○ 施工状況写真




●1工区プラント炉架構4～5階部分建方状況



●1工区減温塔搭載状況



●1工区低圧蒸気復水器室
サイレンサー設置状況



●2工区ごみピット屋根コンクリート施工状況


○ 施工状況写真




●2工区ごみクレーン取込み状況



●3工区ごみ投入扉設置状況



●管理棟デッキプレート施工状況



●管理棟鉄骨施工状況