

(仮称) 鳩山新ごみ焼却施設建設工事

騒音・振動測定結果について

Vol. 28 2021年2月号



1. 騒音測定結果

単位:デシベル


No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2021/1/08 (金)	52.5	53.7	46.5	51.0	85.0
2	2021/1/15 (金)	53.5	49.8	54.0	52.2	85.0
3	2021/1/22 (金)	53.9	55.3	55.5	55.7	85.0
4	2021/1/29 (金)	54.7	48.4	60.1	50.1	85.0
5					以下余白	

2. 振動測定結果

単位:デシベル

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2021/1/08 (金)	27.0	27.0	27.0	27.0	75.0
2	2021/1/15 (金)	27.0	27.0	27.0	27.0	75.0
3	2021/1/22 (金)	27.0	27.0	27.0	27.0	75.0
4	2021/1/29 (金)	27.0	27.0	27.0	27.0	75.0
5					以下余白	

3. 測定位置図



測定点①
(敷地西側)

測定点②
(敷地北側)

測定点③
(敷地東側)

測定点④
(敷地南側)