

(仮称) 鳩山新ごみ焼却施設建設工事

騒音・振動測定結果について

Vol. 29 2021年3月号



1. 騒音測定結果

単位:デシベル


No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2021/2/5 (金)	51.3	49.5	49.5	51.8	85.0
2	2021/2/12 (金)	54.0	42.1	47.0	54.2	85.0
3	2021/2/19 (金)	55.5	57.0	60.5	59.5	85.0
4	2021/2/26 (金)	58.0	57.1	55.1	57.4	85.0
5					以下余白	

2. 振動測定結果

単位:デシベル

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2021/2/5 (金)	27.0	27.0	27.0	27.0	75.0
2	2021/2/12 (金)	27.0	27.0	27.0	27.0	75.0
3	2021/2/19 (金)	27.0	27.0	27.0	27.0	75.0
4	2021/2/26 (金)	27.0	27.0	27.0	27.0	75.0
5					以下余白	

3. 測定位置図



測定点①
(敷地西側)

測定点②
(敷地北側)

測定点③
(敷地東側)

測定点④
(敷地南側)