

(仮称) 鳩山新ごみ焼却施設建設工事

騒音・振動測定結果について

Vol. 30 2021年4月号



1. 騒音測定結果

単位:デシベル


No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2021/3/5 (金)	59.2	64.3	57.3	54.0	85.0
2	2021/3/12 (金)	59.1	59.1	54.9	52.2	85.0
3	2021/3/19 (金)	54.6	58.9	64.4	55.7	85.0
4	2021/3/26 (金)	51.0	53.8	51.5	54.9	85.0
5					以下余白	

2. 振動測定結果

単位:デシベル

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2021/3/5 (金)	27.0	27.0	27.0	27.0	75.0
2	2021/3/12 (金)	27.0	27.0	27.0	27.0	75.0
3	2021/3/19 (金)	27.0	27.0	27.0	27.0	75.0
4	2021/3/26 (金)	27.0	27.0	27.0	27.0	75.0
5					以下余白	

3. 測定位置図



測定点①
(敷地西側)

測定点②
(敷地北側)

測定点③
(敷地東側)

測定点④
(敷地南側)