

(仮称) 鳩山新ごみ焼却施設建設工事

# 騒音・振動測定結果について

Vol. 32 2021年6月号



## 1. 騒音測定結果

単位:デシベル


No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2021/5/7 (金)	55.3	54.3	57.3	54.6	85.0
2	2021/5/14 (金)	53.5	53.5	57.7	61.3	85.0
3	2021/5/21 (金)	59.0	60.1	59.7	61.1	85.0
4	2021/5/28 (金)	53.3	50.9	55.8	56.3	85.0

## 2. 振動測定結果

単位:デシベル

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2021/5/7 (金)	27.0	27.0	27.0	27.0	75.0
2	2021/5/14 (金)	27.0	27.0	27.0	27.0	75.0
3	2021/5/21 (金)	27.0	27.0	27.0	27.0	75.0
4	2021/5/28 (金)	27.0	27.0	27.0	27.0	75.0

## 3. 測定位置図



測定点①  
(敷地西側)

測定点②  
(敷地北側)

測定点③  
(敷地東側)

測定点④  
(敷地南側)