

(仮称) 鳩山新ごみ焼却施設建設工事

騒音・振動測定結果について

Vol. 34 2021年8月号



1. 騒音測定結果

単位:デシベル


No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2021/7/2 (金)	67.0	63.3	67.3	64.2	85.0
2	2021/7/9 (金)	53.6	56.7	60.4	61.7	85.0
3	2021/7/16 (金)	69.0	57.2	63.6	57.1	85.0
4	2021/7/21 (水)	69.4	62.3	64.3	58.3	85.0
5	2021/7/30 (金)	72.1	59.9	67.4	60.7	85.0

2. 振動測定結果

単位:デシベル

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2021/7/2 (金)	27.9	27.2	27.8	27.4	75.0
2	2021/7/9 (金)	27.0	27.0	27.1	28.5	75.0
3	2021/7/16 (金)	27.0	27.0	30.3	28.5	75.0
4	2021/7/21 (水)	27.0	27.0	27.0	27.0	75.0
5	2021/7/30 (金)	27.0	27.0	27.4	27.3	75.0

3. 測定位置図



測定点①
(敷地西側)

測定点②
(敷地北側)

測定点③
(敷地東側)

測定点④
(敷地南側)