

(仮称) 鳩山新ごみ焼却施設建設工事

騒音・振動測定結果について

Vol. 36 2021年10月号



1. 騒音測定結果

単位:デシベル


No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2021/9/3 (金)	61.6	59.6	57.3	57.3	85.0
2	2021/9/10 (金)	59.8	63.1	62.6	59.0	85.0
3	2021/9/17 (金)	54.5	59.2	56.2	56.4	85.0
4	2021/9/24 (金)	55.1	56.5	57.0	51.7	85.0

2. 振動測定結果

単位:デシベル

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2021/9/3 (金)	27.0	27.0	27.0	27.1	75.0
2	2021/9/10 (金)	27.0	27.0	27.0	27.1	75.0
3	2021/9/17 (金)	27.0	27.0	27.0	27.0	75.0
4	2021/9/24 (金)	27.0	27.0	27.0	27.1	75.0

3. 測定位置図



測定点①
(敷地西側)

測定点②
(敷地北側)

測定点③
(敷地東側)

測定点④
(敷地南側)