

騒音・振動測定結果について

Vol. 07 2019年5月号




1. 騒音測定結果

| No. | 測定日 | 測定点① | 測定点② | 測定点③ | 測定点④ | 基準値 |
|-----|---------------|------|------|------|------|-----|
| 1 | 2019/4/5 (金) | 57.2 | 52.5 | 45.1 | 63.6 | 85 |
| 2 | 2019/4/12 (金) | 55.5 | 53.0 | 51.3 | 66.7 | 85 |
| 3 | 2019/4/19 (金) | 56.2 | 54.3 | 49.4 | 70.6 | 85 |
| 4 | 2019/4/26 (金) | 60.6 | 56.8 | 64.0 | 66.3 | 85 |
| 5 | | | | 以下余白 | | |

2. 振動測定結果

| No. | 測定日 | 測定点① | 測定点② | 測定点③ | 測定点④ | 基準値 |
|-----|---------------|------|------|------|------|-----|
| 1 | 2019/4/5 (金) | 27.1 | 27.0 | 27.8 | 37.8 | 75 |
| 2 | 2019/4/12 (金) | 27.1 | 27.0 | 27.9 | 36.6 | 75 |
| 3 | 2019/4/19 (金) | 27.0 | 27.0 | 27.6 | 42.5 | 75 |
| 4 | 2019/4/26 (金) | 27.9 | 27.0 | 31.2 | 33.7 | 75 |
| 5 | | | | 以下余白 | | |

3. 測定位置図



測定点①
(敷地西側)

測定点②
(敷地北側)

測定点③
(敷地東側)

測定点④
(敷地南側)